



CZ - Plovoucí solární teploměr

Vlastnosti:

- Rozsah teplot 0-50 °C (32-122 °F) +/- 1 °C (2 °F).
- Tlačítka RESET, °C / °F
- Automatické vypnutí po 2,5 minutách provozu.
- Lanko pro přivázání teploměru k bazénu.

VAROVÁNÍ! VÝROBEK NENÍ HRAČKA. CHRÁŇTE PŘED DĚTMI.

Při koupání vyjměte teploměr z bazénu.

Návod k použití:

- Pro aktivaci teploměru stiskněte tlačítko „RESET“. Zobrazí se teplota.
- Stisknutím tlačítka „°C / °F“ vyberte požadovanou jednotku měření teploty. Tímto tlačítkem můžete kdykoli přepínat mezi °C a °F.
- Vložte teploměr do bazénu a vystavte ho slunečnímu záření, aby se mohl průběžně nabíjet.
- Lanko přivažte k okraji bazénu, nebo ke schůdkům. Zajistěte, aby teploměr nemohl vplout do skimmeru.

POZOR

- Chraňte teploměr před pádem. Solární panel a LCD displej by se mohly poškodit.
- Při silném slunečním svitu se teplý vzduch uvnitř teploměru může rozpínat a deformovat tvar teploměru. Tento jev je normální, po snížení teploty se teploměr vrátí do původního stavu.
- Správnost měření může být rušena silným elektromagnetickým zářením. V takovém případě stiskem tlačítka RESET vraťte teploměr do výchozího nastavení.

Environmentální programy, Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)

Respektujte prosím předpisy Evropské unie a pomozte chránit životní prostředí. Nefunkční elektrické zařízení odnesete na sběrné místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Nevyhazujte zařízení do kontejneru na smíšený odpad. Před likvidací výrobku vyjměte baterie, pokud je to možné. Vhodte je do kontejneru určeného na použité baterie.

Vyrobena v Číně.

SK - Plávající solární teplomer

Vlastnosti:

- Rozsah teplot 0-50 °C (32-122 °F) +/- 1 °C (2 °F).
- Tlačidlá RESET, °C / °F.
- Automatické vypnutie po 2,5 minútach prevádzky.
- Lanko na priviazanie teplomera k bazénu.

VAROVANIE! VÝROBOK NIE JE HRAČKA. CHRÁŇTE PRED DEŤMI.

Pri kúpaní vyberte teplomer z bazéna.

Návod na použitie:

- Pre aktiváciu teplomera stlačte tlačidlo „RESET“. Zobrazí sa teplota.
- Stlačením tlačidla „°C / °F“ vyberte požadovanú jednotku merania teploty. Týmto tlačidlom môžete kedykoľvek prepínať medzi °C a °F.
- Vložte teplomer do bazéna a vystavte ho slnečnému žiareniu, aby sa mohol priebežne nabíjať.
- Lanko priviažte k okraju bazéna alebo k schodíkom. Zaistíte, aby teplomer nemohol vplávať do skimmera.

POZOR

- Chráňte teplomer pred pádom. Solárny panel a LCD displej by sa mohli poškodiť.
- Pri silnom slnečnom žiarení sa teplý vzduch vo vnútri teplomera môže rozpínať a deformovať tvar teplomera. Tento jav je normálny, po znížení teploty sa teplomer vráti do pôvodného stavu.
- Správnosť merania môže byť rušená silným elektromagnetickým žiarením. V takom prípade stlačením tlačidla RESET vráťte teplomer do východiskového nastavenia.

Environmentálne programy, Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE)

Respektujte prosím predpisy Európskej únie a pomôžte chrániť životné prostredie. Nefunkčné elektrické zariadenie odnesie na zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Nevyhadzujte zariadenie do kontajnera na zmiešaný odpad. Pred likvidáciou výrobku vyberte batérie, pokiaľ je to možné. Vhodte ich do kontajnera určeného na použité batérie.

Vyrobené v Číne.

EN - Floating Solar Thermometer

Features:

- Temperature range: 0-50 °C (32-122 °F) +/- 1 °C (2 °F).
 - RESET button, °C/°F selection.
 - Automatic shutdown after 2.5 minutes of inactivity.
 - Includes a cable for securing the thermometer to the pool.
- WARNING! THIS PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
Remove the thermometer from the pool when swimming.

Instructions for use:

- Press the „RESET“ button to activate the thermometer. The temperature will be displayed.
- Press the „°C/°F“ button to select the desired temperature unit. You can switch between °C and °F at any time using this button.
- Place the thermometer in the pool and expose it to sunlight so that it can continuously charge.
- Tie the cable to the edge of the pool or to the steps. Ensure the thermometer cannot float into the skimmer.

ATTENTION:

- Protect the thermometer from falls. The solar panel and LCD display may be damaged.
 - In strong sunlight, the warm air inside the thermometer can expand and temporarily deform its shape. This is normal, and the thermometer will return to its original form once the temperature lowers.
 - Strong electromagnetic radiation may interfere with the accuracy of the measurements. If this happens, press the RESET button to restore the thermometer to its default settings.
- Environmental Programs, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive**
Please follow European Union regulations to help protect the environment. Take non-functioning electrical equipment to designated collection points for recycling. Do not dispose of this device in mixed waste containers. If possible, remove the batteries before disposing of the product, and place them in containers designated for used batteries.

Made in China.



DE - Schwimmendes Solarthermometer

Merkmale:

- Temperaturbereich: 0-50 °C (32-122 °F) +/- 1 °C (2 °F).
 - RESET- und °C/°F-Tasten.
 - Automatische Abschaltung nach 2,5 Minuten Inaktivität.
 - Kabel zum Befestigen des Thermometers am Pool.
- WARNUNG! DAS PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. VON KINDERN FERNHALTEN.**
Entfernen Sie das Thermometer beim Schwimmen aus dem Pool.

Gebrauchsanweisung:

- Drücken Sie die „RESET“-Taste, um das Thermometer zu aktivieren. Die Temperatur wird angezeigt.
- Drücken Sie die „°C/°F“-Taste, um die gewünschte Temperatureinheit auszuwählen. Mit dieser Taste können Sie jederzeit zwischen °C und °F wechseln.
- Stellen Sie das Thermometer in den Pool und setzen Sie es dem Sonnenlicht aus, damit es sich kontinuierlich aufladen kann.
- Befestigen Sie das Kabel am Beckenrand oder an den Stufen. Stellen Sie sicher, dass das Thermometer nicht in den Skimmer gelangt.

ACHTUNG:

- Schützen Sie das Thermometer vor Stürzen. Das Solarpanel und das LCD-Display könnten beschädigt werden.
 - Bei starker Sonneneinstrahlung kann sich die warme Luft im Inneren des Thermometers ausdehnen und dessen Form vorübergehend verformen. Dieses Phänomen ist normal. Sobald die Temperatur sinkt, kehrt das Thermometer in seinen ursprünglichen Zustand zurück.
 - Starke elektromagnetische Strahlung kann die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen. Drücken Sie in diesem Fall die RESET-Taste, um das Thermometer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- Umweltprogramme, Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE):**
Bitte beachten Sie die Vorschriften der Europäischen Union und tragen Sie zum Umweltschutz bei. Bringen Sie nicht funktionierende Elektrogeräte zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Entfernen Sie, wenn möglich, die Batterien, bevor Sie das Produkt entsorgen, und werfen Sie diese in den dafür vorgesehenen Behälter für Altbatterien.

Hergestellt in China.